




ШАУГПТ-16Р	
ХТ1:	
Кон	Цепь
1	ЛС Осн вх. +
2	ЛС Осн вх. -
3	ЛС Экран
4	ЛС Экран
5	ЛС Осн вых. +
6	ЛС Осн вых. -
7	ЛС Рез вх. +
8	ЛС Рез вх. -
9	ЛС Экран
10	ЛС Экран
11	ЛС Рез вых. +
12	ЛС Рез вых. -
13	СДУ 1+
14	СДУ 1-
15	СДУ 2+
16	СДУ 2-
17	СДУ 3+
18	СДУ 3-
19	СДУ 4+
20	СДУ 4-
21	СДУ 5+
22	СДУ 5-
23	СДУ 6+
24	СДУ 6-
25	СДУ 7+
26	СДУ 7-
27	СДУ 8+
28	СДУ 8-
29	СДУ 9+
30	СДУ 9-
31	СДУ 10+
32	СДУ 10-
33	СДУ 11+
34	СДУ 11-
35	СДУ 12+
36	СДУ 12-
37	СДУ 13+
38	СДУ 13-
39	СДУ 14+
40	СДУ 14-
41	СДУ 15+
42	СДУ 15-
43	СДУ 16+
44	СДУ 16-
45	ПУ 1+ 24V
46	ПУ 1- 24V
47	ПУ 2+ 24V
48	ПУ 2- 24V
49	ПУ 3+ 24V
50	ПУ 3- 24V
51	ПУ 4+ 24V
52	ПУ 4- 24V
53	ПУ 5+ 24V
54	ПУ 5- 24V
55	ПУ 6+ 24V
56	ПУ 6- 24V
57	ПУ 7+ 24V
58	ПУ 7- 24V
59	ПУ 8+ 24V
60	ПУ 8- 24V
61	ПУ 9+ 24V
62	ПУ 9- 24V
63	ПУ 10+ 24V
64	ПУ 10- 24V
65	ПУ 11+ 24V
66	ПУ 11- 24V
67	ПУ 12+ 24V
68	ПУ 12- 24V
69	ПУ 13+ 24V
70	ПУ 13- 24V
71	ПУ 14+ 24V
72	ПУ 14- 24V
73	ПУ 15+ 24V
74	ПУ 15- 24V
75	ПУ 16+ 24V
76	ПУ 16- 24V

ХТ2:	
Кон	Цепь
1	A1 ~220V "фаза"
2	N ~220V "ноль"
3	РЕ "корпус"
4	A2 ~220V "фаза"
5	N ~220V "ноль"
6	РЕ "корпус"

Ввод 220V

Вывод 220V